

Jak dbać o odzież z nadrukiem FLEX?

1. **Temperatura prania** - pierz maksymalnie w 40° C.
2. **Zawsze pierz odzież na lewej stronie** - piorąc odzież z nadrukiem na lewej stronie unikamy nadmiernego tarcia nadruku o powierzchnię bębna.
3. **Nie stosuj silnych detergentów** - silne preparaty mogą wchodzić w różnego rodzaju reakcje chemiczne z farbami i sprawić, że nadruk będzie mało trwały.
4. **Nie susz odzieży w suszarce bębnowej** - wysoka temperatura powietrza suszarki, podobnie, jak temperatury wody w pralce, może doprowadzić do większej ścieralności i zmywalności nadruku, dlatego zawsze lepiej pozostawić odzież do wyschnięcia na sznurkach. Naturalne powietrze nie niszczy nadruków.
5. **Nie prasuj** - nigdy nie prasuj nadruku. Przed prasowaniem nadruku zmniejsz temperaturę i wywróć ubranie na lewą stronę.