

Jak dbać o odzież z nadrukiem sitowym?

1. **Nie pierz w wysokich temperaturach** - maksymalnie w 40°C. Bardzo wysoka temperatura może prowadzić do kurczenia się odzieży, a tym samym utraty przyczepności farby do materiału.
2. **Pierz odzież na lewej stronie** - piorąc odzież z nadrukiem na lewej stronie unikamy nadmiernego tarcia nadruku o powierzchnię bębna.
3. **Nie stosuj silnych detergentów** - silne preparaty mogą wchodzić w różnego rodzaju reakcje chemiczne z farbami sitodrukowymi i sprawić, że nadruk będzie mało trwały.
4. **Nie susz odzieży w suszarce bębnowej** - wysoka temperatura powietrza suszarki, podobnie, jak temperatury wody w pralce, może doprowadzić do większej ścieralności i zmywalności nadruku, dlatego zawsze lepiej pozostawić odzież do wyschnięcia na sznurkach. Naturalne powietrze nie niszczy nadruków.
5. **Nie prasuj** - nigdy nie prasuj nadruku. Wysoka temperatura sprawia, że może się on odkleić od odzieży i przykleić do stopy żelazka. Przed prasowaniem nadruku zmniejsz temperaturę i wywróć ubranie na lewą stronę.